



4884

Šul. № <i>1/249</i>	Kanalizacija	Rajonas Gaivė <i>Smoleišio</i>	Užsakymo № <i>06. Nr. 1090</i>	19 m.	Vilnius
Šulinio brėžinys MI:25; MI:50 		Altitudės		PRIRIŠIMAS 	
		Dangtis	Grioveliai		
	įėjimas	išėjimas	prijung. №	prijung. №	
	140.02	138.58	138.43		
APRAŠYMAS					
Šulinio medžiaga ir stovis			VAMZDŽIAI		
Dangtis <i>betonas</i>	įėjimas		išėjimas		Prijungimo Nr.
Stenos <i>betono</i>	d.	medž.	d.	medž.	d. medž.
Dugnas <i>betono</i>	100	ket	150	ker	
Lipynės <i>2</i>	Vilniaus m. VK PTK Tyrimų skyrius				
Esamo vandens kiekis <i>nie</i>	Objektas: <i>Smoleišio g. dujų bazės išplėtimo nuotranka</i>				
Esamų dujų kiekis <i>nie</i>	Invent. №	Sk. viršininkas		Prijungimo Nr.	
Šulinys pastatytas 19 m.	Data	Sk. vyr. inžinierius		d. medž.	
		Vykdė		E. Guobienė	
		Braižė			
		Tikrino			