

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № *22/136*



Город *Вильнюс*

Номенклатура
планшета *4886*

Дело №

19 *61* г.


Чертеж колодца
М 1:



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа №1	у выхода №4	подкл. №2	подкл. №3
140.57	137.01	136.89	136.89	137.59

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	Вход		Выход		Подкл. № 2		Подкл. № 3	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	200	кер	200	кер	100	суг.	200	кер
Дно кирп. бет.	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы	Объект № 011 3-9 "Эксп."							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист		Александров		суг.		
		Рук. группы						
Наличие газа	Дата	Исполнитель		Сарагев		суг.		
		Чертил						
Год строительства 19	июнь 1961	Проверил						