

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 13/173

Город Вильнюс

Номенклатура планшета 4886

Дело № _____

19 61 г.

Чертеж колодца М 1:

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа № 2	у выхода № 1	подкл. № 3	подкл. №
140.60	138.65	138.62	138.85	

П Р И В Я З К А

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
	Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Крышка чугунная								
Стены кирп. бет.	200	кер.	200	кер.	150	кер.		
Дно кирп. бет.								
Скобы <u>нет</u>					Институт проектирования промышленного строительства			
Наличие воды					Отдел изысканий			
Наличие газа								
Год строительства 19	Инв. №		Гл. геодезист					
	Дата <u>июль 1961</u>		Рук. группы		<u>геодезист</u>			
			Исполнитель		<u>сарай</u>			
			Чертил				<u>Ог</u>	
			Проверил					