

Теплопровод
КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 26/141


Город Вильнюс

Номенклатура
планшета 4886

Дело № _____

19 61 г.

Чертеж колодца
М 1: 25



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа N=2	у выхода N=1	подкл. №	подкл. №
140.87	139.87	139.60		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная <i>деревянная</i>	В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	20	метал.	20	метал.				
Дно кирп. бет. <i>гравий</i>	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы <i>нет</i>	Объект <i>№ 11 8-8 "Эльдра"</i>							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист		<i>Песчанович</i>		<i>Сарачев</i>		<i>См</i>
Наличие газа		Рук. группы						
	Дата	Исполнитель						
		Чертил						
Год строительства 19 <i>март 1961</i>			Проверил					

