

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 48/183



Город Вильнюс

Номенклатура планшета 4886

Дело №

19 41 г.


Чертеж колодца
М 1:25



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа № 2	у выхода № 1	подкл. №	подкл. №
140.73	139.36	139.31		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	150	кер.	200	кер.				
Дно кирп. бет	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы нет	Объект № 011 2-го этажа							
Наличие воды залив	Инв. №	Гл. геодезист		Лесовича		Сарычев		Сур
		Рук. группы						
Наличие газа	Дата	Исполнитель						
		Чертил						
Год строительства 19	июль 1961	Проверил						