

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 4/33



Город *Вильнюс*

Номенклатура
планшета *4886*

Дело №

19 *61* г.


Чертеж колодца
М 1:



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа <i>№ 2</i>	у выхода <i>№ 1</i>	подкл. №	подкл. №
<i>139.69</i>	<i>137.67</i>	<i>137.56</i>		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	120	кер.	200	чуг.				
Дно кирп. бет	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы 5	Объект № 11 3-й «Эксперимент»							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист		Реконструкция				
		Рук. группы						
Наличие газа	Дата 10.06.1961	Исполнитель		С. Сидоренко		С. Сидоренко		
		Чертил						
Год строительства 19		Проверил						