

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 43/91



Город *Вильнюс*

Номенклатура
планшета *4886*

Дело №

19 *61* г.


Чертеж колодца
М 1:25



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа № 2	у выхода № 1	подкл. № 3	подкл. №
140.29	137.38	137.37	137.46	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет

Скобы *4*

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кер	200	кер	150	кер		

Институт проектирования промышленного
строительства

Отдел изысканий

Объект *м. 011 3-2 "Знак"*

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата
март 1961

*Ремонтные
работы*

Кур