

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 42/92

Город Вильнюс



Номенклатура
планшета

4886

Дело №

19 61 г.


Чертеж колодца
М 1:25



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа № 2	у выхода № 1	подкл. № 3	подкл. № 4
140.36	137.66	137.46	138.33	138.17

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
Крышка чугунная		Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. № 4	
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.		200	кер	200	кер.	120	зуг.	50	зуг.
Дно кирп. бет		Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы	4	Объект ~ 011. 3-г. Эмра							
Наличие воды		Инв. №	Гл. геодезист		Песчанов Г. А.		Сараев		Суг.
Наличие газа			Рук. группы						
Год строительства 19		Дата	Исполнитель		Сараев		Суг.		
			Чертил						
			Проверил						