

F. Sanalizacija

Nr. (28) 108 KORTELĖ

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Miestas

Paneris

(Miestas)

(Gatvė)

4888



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	bet	600		140.50	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	-		0.00	140.50	Ar yra vandens?
Sienos	bet				Ar yra dujų?
Dugnas	bet	100	100	139.50	Pastabos
Vamzčiai	Nr. 1	bet	200	Viršus 1.10 139.40	
	Nr. 2	bet	200	Viršus 1.10 139.40	
	Nr. 3	bet	150	Viršus 1.08 139.42	
	Nr. 4			Apačia	
	Nr. 5			Viršus	
	Nr. 6			Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 0-2-323....
					Sudarė (parašas) (pavardė)
					Patikrino (parašas) (pavardė)
					1981. m. mėn. 10 d.
					(Inginio tyrinėjimo data)