


<i>Ekanalizac.</i> Nr. (10) 66	KORTELE	4888
(Įrenginio pavadinimas)	(abrisė) (plane)	Planšeto nomenkl.
1974	Vilnius	Panerių
(Įrenginio pastatymo metai)	(Miestas)	(Gatvė)

SULINIO PLOVIAI:

(Matmenys duoti cm)


Vertikalinis:



Horizontalinis:



Piešimo brėžinys:



Pastabos

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudės
Dangtis	betonas	600		140,28
Zemė			0	140,28
Sienos	betono			
Dugnas	betono	700	1,70	138,58

Lipynės 2.
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? ...

Ar yra dujų?

Vamzdžiai	Nr. 1	keram	200	Viršus		
				Apačia	1,73	138,55
	Nr. 2	keram	200	Viršus		
				Apačia	1,75	138,53
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ INSTITUTAS

Objektas Nr. 01-2-0540

Sudarė *Jonas Našlėnis*
(parašas) (pavardė)Patikrino *Jonas Lapkauskas*
(parašas) (pavardė)

1974 m. VI mėn. 25 d.

(Kortelės sudarymo data)