

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 92

Город *Vilnius*

Номенклатура планшета *4888*


Дело № *1266*

19 *63* г.

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа <i>N1</i>	у выхода <i>N2</i>	подкл. № <i>3</i>	подкл. №
	<i>140.49</i>	<i>138.09</i>	<i>138.08</i>	<i>139.11</i>

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет

Скобы —

Наличие воды —

Наличие газа —

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход 1		Выход 2		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
<i>150</i>	<i>ker</i>	<i>150</i>	<i>ker</i>	<i>150</i>	<i>ker</i>	—	—

Институт проектирования промышленного строительства

Отдел изысканий

Объект *Синтез ф-ка "Лесгаз"*

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата