

-18-

ITI Nr. 91^a

F. Kanaliz.

Šulinio

Nr. (101)

KORTELE

(Komunikacija)

(Inžiniero pavadinimas)

4889

Vilnius

Panerių gt.

(Planuoto nomenklatura)



Miestas)

(Gatvė)

ŠULINIO PROVAI (Matmenys duob. m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Horizontalinis Vertikalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		145,40	ket 4 (Medžiaga, kiekis)
Pamė			0,00	145,40	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1,00	2,10	143,30	Paatūros
Vamzdis	Nr. 1	ket	100	Viršus Apačia 1,62	143,78
	Nr. 2	ker	150	Viršus Apačia 2,07	143,33
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <u>101</u> - <u>4889</u>
					Sudarė <u>S. K. Stankevič</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>St. K. Stankevičius</u> (parašas) (pavardė)
					19.97 m. 09. mėn. 10. d.
					(Inžiniero tyrinėjimo data)