




Rūgštini-šarminė kanal. kameros Nr. () 105 **KORTELE**
 (Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius Panerių gt. 4889
 (Miestas) (Gatvė) (Planšto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRĖSIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <i>Kapetelis</i> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		145,14	Ar yra vandens? <i>g. r. a.</i>
Žemė			0,00	145,14	Ar yra dujų? <i>-</i>
Sienos	bet.				Pastabos <i>-</i>
Dūgnas	bet.	2,0x1,6	2,76	142,38	<i>Pilnas vandens</i>
Vamzdžiai	Nr. 1	plastm	Viršus Apačia	1,75	143,39
	Nr. 2	plastm	Viršus Apačia	1,80	143,34
	Nr. 3		Viršus Apačia		
	Nr. 4		Viršus Apačia		
	Nr. 5		Viršus Apačia		
	Nr. 6		Viršus Apačia		
	Nr. 7		Viršus Apačia		
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <i>01.72.845.6.</i>
					Sudarė <i>S. V. Stankov</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>M. H. Jankovskis</i> (parašas) (pavardė)
					1979 m. <i>09</i> mėn. <i>08</i> d.
					(Inginio tyrinėjimo data)