

F. Kanaliz.
(Komunikacija)

šulinio

Nr. () 132^a KORTELĖVilnius
(Miestas)

(Įrenginio pavadinimas)

Paneriu
(Gatvė)



4889

(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PROVAIAI (Matmenys duon. m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

MN Depo



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		144,35	(Medžiaga, kiekis)
			+0,50	144,85	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1000	3,24	141,11	Pastabos Po žemi
Nr. 1	g/lb	400	Viršus		
Nr. 2	g/lb	400	Apačia	3,64	140,71
Nr. 3			Viršus		
Nr. 4			Apačia	3,64	140,71
Nr. 5			Viršus		
Nr. 6			Apačia		
Nr. 7			Viršus		
			Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų
INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-2-8456...

Sudarė

S. V. Stankovs
(parašas) (pavardė)

Patikrino

D. H. Jasiukavičius
(parašas) (pavardė)

19.97 m. ... 11. mėn. 25. d.

(Įrenginio tyrinėjimo data)