

<u>F. Kanaliz</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)	šulinio (Įrenginio pavadinimas) <u>Paneris</u> (Gatvė)	Nr. () <u>152^a</u> KORTELE <u>4889</u> (Planšeto numeravimas)
ŠULINIO PLOVIAI (Matavys duob. m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS
Vertikulinis Horizontalinis		

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <u>ket 4</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		145,28	Ar yra vandens? <u>-</u>
Senė			0,28	145,00	Ar yra dujų? <u>-</u>
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1000	1,90	143,38	
Vandens	Nr. 1	plien	Viršus		
			Apačia	2,07	143,21
	Nr. 2	plien	Viršus		
			Apačia	2,07	143,21
	Nr. 3	plien	Viršus		
			Apačia	1,76	143,52
	Nr. 4	plien	Viršus		
			Apačia	2,00	143,28
	Nr. 5		Viršus		
			Apačia		
	Nr. 6		Viršus		
			Apačia		
	Nr. 7		Viršus		
			Apačia		
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-2-8476..</u> Sudarė <u>S. V. Stankov</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>H. Jasinskis</u> (parašas) (pavardė) 19.97 m. 11. mėn. 16. d. (Įrenginio tyrinėjimo data)