

ВОДОПРОВОД



Колодец № *4/130*

Город *Вильнюс*

Номенклатура
планшета *4891*

Дело № *19 61* г.


Чертеж колодца
М 1:50



Отметки

Крыши	Дно	Трубы
140.45	138.89	$h_{12}-139.13$ $h_{34}-139.19$

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	$d=55$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Новый $H=$
Стены	Кирпич. бетон					
Дно	Бетон. <i>шири</i>	Подкл.	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Старый $H=$
Скобы	Чугун <i>нет</i>					
Год строит.	19	Разводящая	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Московский $H=$
Налич. воды						
Налич. газа		Подключ.	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Колонка. водоразб.
Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий
Объект <i>КНХ1 Вильнюсское АТК №4</i>						
Нив. №	Гл. геодезист		<i>Якимова</i>			
	Рук. группы		<i>Леонавичус</i>			
	Исполнитель		<i>Галимович</i>			
Дата	Чертил		<i>Галимович</i>			
	Проверил		<i>Ю. см.</i>			