

4891

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 143

Город

Вильнюс

Улица



Кауно

Дело №

1960 г.

Чертеж колодца
М 1:25


Разрез по А-А.



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Трубы	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
138.25	132.82	132.79		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы згг. 14

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
250	кер.	300	кер.				

Институт проектирования городского и сельского
строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

22.VII.60

Юдис Ю.Ю.

Иванович И.И.

Восков В.В.