

ВОДОПРОВОД

Колодец № 22/114



Город Вильнюс

Номенклатура
планшета 4891

Дело №

19 61 г.


Чертеж колодца
М 1:50



Отметки

Крыши	Дно	Трубы
140.25	138.87	$h_{1,2}=139.14$ $h_{3,4}=139.18$

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и материал	Сеть	Трубы д. матер	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	$d=50$ чуг. жел.	$d=$ Р. Ф.	Новый $H=$
Стены	Кирпич. бетон	Подкл.	$d=$ чуг. жел.	$d=$ Р. Ф.	Старый $H=$
Дно	Бетон. кирпич	Разводящая	$d=$ чуг. жел.	$d=$ Р. Ф.	Московский $H=$
Скобы	Чугун	Подключ.	$d=$ чуг. жел.	$d=$ Р. Ф.	Колонка водоразб.
Год строит.	19				
Налич. воды					
Налич. газа					

Институт проектирования промышленного
строительства

Отдел
изысканий

Объект № 1171 Вильнюсский АТК НУ

Нив. №	Гл. геодезист	<u>Янис</u>	
	Рук. группы	<u>Кеонавичус</u>	
	Исполнитель	<u>Тамшисов</u>	
Дата	Чертил	<u>Тамшисов</u>	
21/XII	Проверил		