

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 5/161

Город *Вильнюс*



Номенклатура
планшета

4891

Дело №

19 *61* г.


Чертеж колодца
М 1:25



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа №3	у выхода №1	подкл. № 2	подкл. № 4
139.88	137.52	137.51	138.38	138.23

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	В х о д		В ы х о д		Подкл. № 2		Подкл. № 4	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	150	кер.	150	кер.	100	ггг.	100	ггг.
Дно кирп. бет	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы 2	Объект 2-я "Площа"							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист		Лесавичаус		Серг		
		Рук. группы						
Наличие газа	Дата июль 1961	Исполнитель		Сарыгив				
		Чертил						
Год строительства 19		Проверил						