

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 3/104



Город Вильнюс

Номенклатура
планшета 4891

Дело №

19 61 г.


Чертеж колодца
М 1:



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа № 2	у выхода № 1	подкл. №	подкл. №
140.13	136.94	136.87		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка лугунная	В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	100	ггг.	100	ггг.				
Дно кирп. бет	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы 6	Объект 011 3-д.ч. Э. Лоджа							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист						
Наличие газа		Рук. группы		Александрович				
Год строительства 19	Дата июнь 1961	Исполнитель		Сорокин		Сорокин		
		Чертил						
		Проверил						