

ВОДОПРОВОД

Колодец № *9/181*



Город *Вильнюс*

Номенклатура
планшета *4891*

Дело №

19 *61* г.


Чертеж колодца
М 1:50



Отметки

Крыши	Дно	Трубы
140.47	138.99	$h_{1,2} = 139.25$ $h_{3,4} = 139.10$

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	$d = \begin{matrix} 50 \\ 40 \end{matrix}$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Новый $H =$
Стены	Кирпич. бетон					
Дно	Бетон. <i>кирп</i>	Подкл.	$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Старый $H =$
Скобы	Чугун					
Год строит.	19	Разводящая	$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Московский $H =$
Налич. воды						
Налич. газа		Подключ.	$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Колонка водоразб.

Институт проектирования промышленного
строительства

Отдел
изысканий

Объект *1171 Вильнюсские АТК НЧ*

Нив. №	Гл. геодезист	<i>Диевич</i>	
	Рук. группы	<i>Александров</i>	
	Исполнитель	<i>Тамбовский</i>	
Дата <i>20/11-61</i>	Чертил	<i>Тамбовский</i>	
	Проверил		