



N 4891

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № 45	Город Вильнюс	Улица Монтевинос 34	Дело №	19 60 г.
--------------------	---------------------	----------------------	----------------------------	--------	-----------------

Чертеж колодца
М 1: **25**


Разрез по А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
140.31	138.72	138.69		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.				Т Р У Б							
Крышка чурупная Нет				В х о л		В ы х о л		Подкл. №		Подкл. №	
Стены кирп. бет.				диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Дно кирп. бет.				150	Кер.	150	Кер.				
Скобы Нет				Институт проектирования городского и сельского строительства							
Наличие воды				Отдел изысканий							
Наличие газа				Объект 2280							
Год строительства 19				Инв. №		Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель	
				Дата		Чертил		Проверил		Подписано	
				22 VII. 60		Вильнюс		Шляховский Ч. Ч.		Боев. до В. В. А.	