



4891

Forma T №—1

Šul. № ⁽²⁾ 73	Kanalizacija	Rajonas Gatvė <i>Algirdo</i>	Užsakymo № <i>06. Nr. 2100</i>	19 <i>62</i> m.	Vilnius																																																																								
Šulinio brėžinys MI:25; MI:50		Altitudės <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Dangtis</th> <th colspan="2">Grioveliai</th> <th colspan="2">Vamzdis</th> </tr> <tr> <th>įėjimas</th> <th>išėjimas</th> <th>prijung. № 3</th> <th>prijung. №</th> </tr> <tr> <td>136.00</td> <td>132.58</td> <td>132.56</td> <td>132.68</td> <td></td> </tr> </table>		Dangtis	Grioveliai		Vamzdis		įėjimas	išėjimas	prijung. № 3	prijung. №	136.00	132.58	132.56	132.68		PRIRIŠIMAS <i>Algirdo q.</i> 																																																											
Dangtis	Grioveliai		Vamzdis																																																																										
	įėjimas	išėjimas	prijung. № 3	prijung. №																																																																									
136.00	132.58	132.56	132.68																																																																										
		APRAŠYMAS <table border="1"> <tr> <th>Šulinio medžiaga ir stovis</th> <th colspan="8">VAMZDŽIAI</th> </tr> <tr> <th>Dangtis <i>betonas</i></th> <th colspan="2">Įėjimas</th> <th colspan="2">Išėjimas</th> <th colspan="2">Prijungimo Nr.</th> <th colspan="2">Prijungimo Nr.</th> </tr> <tr> <th>Sienos <i>betonas</i></th> <th>d.</th> <th>medž.</th> <th>d.</th> <th>medž.</th> <th>d.</th> <th>medž.</th> <th>d.</th> <th>medž.</th> </tr> <tr> <th>Dugnas <i>betonas</i></th> <td>150</td> <td>asbet</td> <td>150</td> <td>asbet</td> <td>150</td> <td>bet</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>Lipynės 2</th> <td colspan="8">Vilniaus m. VK PTK Tyrinėjimų skyrius</td> </tr> <tr> <th>Esamo vandens kiekis</th> <td colspan="2">Objektas: <i>Algirdo q. namo Nr 5/15 išplėtimo nuotrauka</i></td> <td colspan="2">Invent. №</td> <td colspan="2">Sk. viršininkas</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <th>Esamų dujų kiekis</th> <td colspan="2">Data</td> <td colspan="2">Sk. vyr. inžinierius</td> <td colspan="2">Vykdė</td> <td colspan="2"><i>E. Šušlinė</i></td> </tr> <tr> <th>Šulinys pastatytas 19 m.</th> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Braižė</td> <td colspan="2">Tikrino</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>				Šulinio medžiaga ir stovis	VAMZDŽIAI								Dangtis <i>betonas</i>	Įėjimas		Išėjimas		Prijungimo Nr.		Prijungimo Nr.		Sienos <i>betonas</i>	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	Dugnas <i>betonas</i>	150	asbet	150	asbet	150	bet			Lipynės 2	Vilniaus m. VK PTK Tyrinėjimų skyrius								Esamo vandens kiekis	Objektas: <i>Algirdo q. namo Nr 5/15 išplėtimo nuotrauka</i>		Invent. №		Sk. viršininkas				Esamų dujų kiekis	Data		Sk. vyr. inžinierius		Vykdė		<i>E. Šušlinė</i>		Šulinys pastatytas 19 m.			Braižė		Tikrino			
Šulinio medžiaga ir stovis	VAMZDŽIAI																																																																												
Dangtis <i>betonas</i>	Įėjimas		Išėjimas		Prijungimo Nr.		Prijungimo Nr.																																																																						
Sienos <i>betonas</i>	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.																																																																					
Dugnas <i>betonas</i>	150	asbet	150	asbet	150	bet																																																																							
Lipynės 2	Vilniaus m. VK PTK Tyrinėjimų skyrius																																																																												
Esamo vandens kiekis	Objektas: <i>Algirdo q. namo Nr 5/15 išplėtimo nuotrauka</i>		Invent. №		Sk. viršininkas																																																																								
Esamų dujų kiekis	Data		Sk. vyr. inžinierius		Vykdė		<i>E. Šušlinė</i>																																																																						
Šulinys pastatytas 19 m.			Braižė		Tikrino																																																																								