

F. kamalizacija

Nr. (3) 74 KORTELE

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

VilniusAlgirdo

4891

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės . . . lip (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet	650		136,02	Ar yra vandens?
Žemė						Ar yra dujų?
Sienos		bet				Pastabos
Dugnas		bet	100	3,44	132,58	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	150	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
				Apačia	3,70	
	Nr. 2	ker	200	Viršus		Objekto Nr. 01-2-2578....
				Apačia	3,61	
	Nr. 3	bet	100	Viršus		Sudarė <u>[parašas]</u> <u>[pavardė]</u>
				Apačia	3,58	
	Nr. 4			Viršus		Patikrino <u>[parašas]</u> <u>[pavardė]</u>
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		197.8 m. mėn. 14 d.
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		(Įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		