

-4-

F. Kanalizacija (Komunikacija)		Šulinys (Inginio pavedinimas)		Nr. (3) 32 ⁹ KORTELE																																																													
Vilnius (Miestas)		Kaurio (Gatvė)		4892 (Planšeto nomenklatura)																																																													
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS																																																													
Vertikalinis																																																																	
Horizontalinis																																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Pavadinimas</th> <th>Medžiaga</th> <th>Diametras</th> <th>Atstumas nuo dangčio</th> <th>Altitudės</th> <th>Lipynės (Medžiaga, kiekis)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dangtis</td> <td>Ket</td> <td>650</td> <td></td> <td>135,48</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Žemė</td> <td>Gz</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Ar yra vandens?</td> </tr> <tr> <td>Sienos</td> <td>Bet</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Ar yra dujų?</td> </tr> <tr> <td>Dugnas</td> <td>Bet</td> <td>1,0</td> <td>3,78</td> <td>131,70</td> <td>Pastabos</td> </tr> <tr> <td rowspan="7" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Vamzčiai</td> <td>Nr. 1</td> <td>Ker</td> <td>200</td> <td>Viršus 4,08 Apačia 131,40</td> <td rowspan="7"> Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. D1.2-5127. Sudarė <i>Plius</i> <i>Plius</i> (parašas) (pavardė) Patikrino <i>Ka</i> <i>Ka</i> (parašas) (pavardė) 198.8 m. mėn. 05. (Iriginio tyrinėjimo data) </td> </tr> <tr> <td>Nr. 2</td> <td>Ker</td> <td>200</td> <td>Viršus Apačia 4,10 131,38</td> </tr> <tr> <td>Nr. 3</td> <td>Ker</td> <td>150</td> <td>Viršus Apačia 4,03 131,45</td> </tr> <tr> <td>Nr. 4</td> <td></td> <td></td> <td>Viršus Apačia</td> </tr> <tr> <td>Nr. 5</td> <td></td> <td></td> <td>Viršus Apačia</td> </tr> <tr> <td>Nr. 6</td> <td></td> <td></td> <td>Viršus Apačia</td> </tr> <tr> <td>Nr. 7</td> <td></td> <td></td> <td>Viršus Apačia</td> </tr> </tbody> </table>						Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)	Dangtis	Ket	650		135,48		Žemė	Gz				Ar yra vandens?	Sienos	Bet				Ar yra dujų?	Dugnas	Bet	1,0	3,78	131,70	Pastabos	Vamzčiai	Nr. 1	Ker	200	Viršus 4,08 Apačia 131,40	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. D1.2-5127. Sudarė <i>Plius</i> <i>Plius</i> (parašas) (pavardė) Patikrino <i>Ka</i> <i>Ka</i> (parašas) (pavardė) 198.8 m. mėn. 05. (Iriginio tyrinėjimo data)	Nr. 2	Ker	200	Viršus Apačia 4,10 131,38	Nr. 3	Ker	150	Viršus Apačia 4,03 131,45	Nr. 4			Viršus Apačia	Nr. 5			Viršus Apačia	Nr. 6			Viršus Apačia	Nr. 7			Viršus Apačia
Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)																																																												
Dangtis	Ket	650		135,48																																																													
Žemė	Gz				Ar yra vandens?																																																												
Sienos	Bet				Ar yra dujų?																																																												
Dugnas	Bet	1,0	3,78	131,70	Pastabos																																																												
Vamzčiai	Nr. 1	Ker	200	Viršus 4,08 Apačia 131,40	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. D1.2-5127. Sudarė <i>Plius</i> <i>Plius</i> (parašas) (pavardė) Patikrino <i>Ka</i> <i>Ka</i> (parašas) (pavardė) 198.8 m. mėn. 05. (Iriginio tyrinėjimo data)																																																												
	Nr. 2	Ker	200	Viršus Apačia 4,10 131,38																																																													
	Nr. 3	Ker	150	Viršus Apačia 4,03 131,45																																																													
	Nr. 4			Viršus Apačia																																																													
	Nr. 5			Viršus Apačia																																																													
	Nr. 6			Viršus Apačia																																																													
	Nr. 7			Viršus Apačia																																																													