

47

4892

Форма 55 гс

ВОДОПРОВОД

Колодец № 66-47


Город Вильнюс

Улица Аляксандра


Лето №

19 60 г.

Чертеж колодца
М. 1:50



Отметки		
Крыши	Дно	Трубы
136.10	133.73	133.96



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун <i>Дерев.</i>	Магистр.	d =		d =	Новый H =
Стены	Кирпич. <i>бетон.</i>		чуг. жел.		Р. Ф.	
Дно	Бетон. <i>гравий</i>	Подкл.	d = 50		d =	Старый H =
Скобы	Чугун <i>10 керам.</i>		чуг. жел.		Р. Ф.	
Год строит.	19	Разводящая	d = 25		d =	Московский H =
Налич. воды			чуг. жел.		Р. Ф.	
Налич. газа		Подключ.	d =		d =	Колонка водоразб.
			чуг. жел.		Р. Ф.	
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий
Объект 2280						
Инв. №	Гл. геодезист		Юозис Ю. Ю.			
	Рук. группы		Шнаковский И. И.			
Дата	Исполнитель		Воеводо в В. А.			
	Чертил					
	Проверил					