

4893

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 15-11

Город Вильнюс

Улица Я. Я. Я. Я. Я.



Дело №

19 60 г.

Чертеж колодца

М 1:5

По А-А




О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
135.80	133.48	133.36	133.48	

П Р И В Я З К А

ул. Я. Я. Я. Я. Я.



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 3шт

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	чуг	150	чуг	100	чуг		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

Ю. Ю. Ю.

Широков

Даруше