

-5-

ITI Nr. 91

✓

<u>Vandentiekis</u> (Komunikacija)		<u>šul.</u> (Irenginio pavadinimas)		Nr. (<u>1</u>) <u>11^E</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Tablouskro</u> (Gatvė)		<u>4893</u> (Planšeto nomenklatura)	

SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <u>med. 4</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<u>bet</u>	<u>700</u>		<u>134.83</u>	Ar yra vandens?
Žemė	-		<u>0.0</u>	<u>134.83</u>	Ar yra dujų?
Sienos	<u>bet</u>				Pastabos
Dugnas	<u>bet</u>	<u>2.21x2.50</u>	<u>2.16</u>	<u>132.67</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>bet</u>	<u>150</u>	<u>Viršus 1.74</u> <u>Apačia 133.09</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>21.2.13.18...</u> Sudarė <u>Paulius Samaras</u> Patikrino <u>Paulius Samaras</u> 1992 m. mėn. d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	<u>-</u>	<u>150</u>	<u>Viršus 1.74</u> <u>Apačia 133.09</u>	
	Nr. 3	<u>~</u>	<u>70</u>	<u>Viršus 1.77</u> <u>Apačia 133.06</u>	
	Nr. 4			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	
	Nr. 5			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	
	Nr. 6			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	
	Nr. 7			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	