



Negaiskio pastas Nr. (56) 196		KORTELE	4893
(įrengimo pavadinimas)		(abrisė)	(plane)
		<i>Vilnius</i>	<i>Kaunas</i>
(įrenginio pastatymo metai)		(miestas)	(gatvė)

Šulinio piūviai:
Vertikalinis:




262

Horizontalinis:



Pririšimo brėžinys:

Nº 2



Pastabos *Negaiskio pastas*

Pavadinimas		Medžiaga	Diametra. mm	Atstumas nuo dangčio cm	Altitudės		
Dangtis		<i>medinis</i>			<i>130.15</i>	Lipynės <i>Nėra</i> (medžiaga, kiekis)	
Žemė						Ar yra vandens? .. <i>Nėra</i> ..	
Sienos		<i>bet</i>				Ar yra dujų? .. <i>Nėra</i> ..	
Dugnas		<i>bet.</i>		<i>262</i>	<i>128.93</i>		
Vamzdžiai	Nr. 1			Viršus		Komunalinės statybos projektavimo institutas Objektas: <i>7.94</i> Sudarė: <i>P. P. P.</i> Patikrino: <i>P. P. P.</i> 1967 m. <i>2</i> : mėn. <i>5</i> d. (kortelės sudarymo data)	
				Apacia			
	Nr. 2			Viršus			
				Apacia			
	Nr. 3			Viršus			
				Apacia			
	Nr. 4			Viršus			
				Apacia			
	Nr. 5			Viršus			
				Apacia			
	Nr. 6			Viršus			
				Apacia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apacia			