

4893

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 24 - 1

Город Вильнюс


Улица Я. Снечкис

Дело №

19 60 г.

Чертеж колодца
М 1:25


по А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
135.24	133.12	133.10	133.14	

П Р И В Я З К А



ул. Я. Снечкис 6

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы 2 шт

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кир	150	кир	50	кир		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

1000 м
Шмаковский
Дарулис