

4893

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № К.в. - 36Город ВильнюсУлица Раушис



Дело №

19 60 г.

Чертеж колодца

М 1: 50


по А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
131.81	130.36	130.03		

П Р И В Я З К А



ди. Раушис

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная деревянная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы - 2

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер.	150	кер.				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

РаушисИвановскийРакса