

4893

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодезь № 26 - 4

Город Вильнюс

Улица Кауно



Дело №

19 60 г.

Чертеж колодца

М 1: 25


по Н-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3-4	подкл. № 5
135.27	130.97	130.96	133.05 133.12	134.01

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка ~~чугунная~~ деревянная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы 7 шт

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3-4		Подкл. № 5	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
100	чуг	150	чуг	150	чуг	100	чуг

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

Нодие

Шняковски

Дорунте