



Vandenakis Kamera Nr. (10) 52 KORTELE
(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius Kauno 4893
(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

SULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>not 54p</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	Ket	650		134,74	Ar yra vandens?
Žemė	Gz		0,00	134,74	Ar yra dujų?
Sienos	Bet				Pastabos
Dugnas	Bet	3,20 x 2,00	2,07	132,67	
Vamzdžiai	Nr. 1	Ket	150	Viršus 1,95 Apačia 1,95	132,79
	Nr. 2	Ket	150	Viršus 1,95 Apačia 1,95	132,79
	Nr. 3	Ket	100	Viršus 1,92 Apačia 1,92	132,82
	Nr. 4	Ket	100	Viršus 1,92 Apačia 1,92	132,82
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <u>VI-2-5107</u>
					Sudarė <u>Plum</u> <u>Klimas</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>Kacinskis</u> (parašas) (pavardė)
					1988 m. mėn. 12 d.
					(Inginio tyrinėjimo data)