

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 26/103



Город Вильнюс

Номенклатура
планшета 4894

Дело № _____

19 61 г.


Чертеж колодца
М 1:25
14197



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
141.97	139.62	139.43	140.29	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кнрп. бет.	150	кер	200	кер	50	уг.		
Дно кнрп. бет	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы кер	Объект №1171 Вильнюсский АГК ЛУ							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист	Яценя					
Наличие газа		Рук. группы	Монавице					
Год строительства 19	Дата 21/XII	Исполнитель	Тамисовен				Яценя -	
		Чертил	Тамисовен				Яценя -	
		Проверил						