

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 34/121

Город Вильнюс



Номенклатура
планшета

4894

Дело №

19 61 г.


Чертеж колодца
М 1:25



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа № 2	у выхода № 1	подкл. № 3	подкл. №
140.55	138.63	138.58	138.65	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет

Скобы 3

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кер	200	кер	150	кер		

Институт проектирования промышленного
строительства

Отдел изысканий

Объект № 11 3-й этаж

Инв. №	Гл. геодезист		Дата	Гл. геодезист	
	Рук. группы	Исполнитель		Рук. группы	Исполнитель