

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 33/122

Город *Вильнюс*


Номенклатура
планшета

4894

Дело №

19 *61* г.


Чертеж колодца
М 1:25



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Т р у б	
	у входа №1	у выхода №2	подкл. №	подкл. №
140.36	139.01	138.96		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т р у б							
	В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
Крышка чугунная	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	200	кер	150	кер				
Дно кирп. бет.								
Скобы								
Наличие воды								
Наличие газа								
Год строительства 19								

Институт проектирования промышленного
строительства

Отдел изысканий

Объект *~ 011 3-д. 3-этаж.*

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

июнь 1961

Ремонтирует

Сарогин

Вильнюс