

Kanalizacijos

Nr 128

KORTELE

44894

(Straipsnio pavadinimas)

(Sąrašas, planas)

(Pardėtojo dokumentacija)

1968

(Pastatymo metai)

Vilnius, "ELTA"

(Miesto, gatvės)

ŠULINIO PIŪVIŲ: (cm)




Vertikalinis:

Šulinio centro koordinatės

X	Y

Šulinio centro primatavimai

Horizontalinis



Pastabos:

Sutinku kloti
 naudingas patikrinti
 vamzdžių būklę, dug-
 ną ir įspėti apie sutrikimus

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (cm)	Altitudės
Dangis	betonas	620		140,57
Žemė				
Sienos	betonas			
Dugnas	betonas	900		
VAMZDŽIAI	Nr. 1		Viršus	
			Apacia	
	Nr. 2		Viršus	
			Apacia	
	Nr. 3		Viršus	
			Apacia	
	Nr. 4		Viršus	
			Apacia	
	Nr. 5		Viršus	
			Apacia	

Pastabos

(Medžiaga, būklė)

Vanduo

(yra, nėra)

Dujos

(yra, nėra)

PRAMONINĖS STATYBOS
PROJEKTAVIMO INSTITUTAS

Objektas:

Sudary

Bachins

Patvirtino

1968 m. VII. mėn. 29 d.