

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 6/3



Город *Вильнюс*

Номенклатура
планшета *4894*

Дело №

19 *4* г.

Чертеж колодца
М 1:




О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа № 2	у выхода № 1	подкл. № 3	подкл. № 4
139.94	136.72	136.71	137.94	138.00 н.в. 137.27

П Р И В Я З К А

2 кн

2 кн



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	В х о д		В ы х о д		Подкл. № 3		Подкл. № 4,5	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	200	кер.	200	кер.	150	кер.	150	сг
Дно кирп. бет	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы 6	Объект 3-й этаж							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист						
		Рук. группы		Неонавигу				
Наличие газа	Дата июль 1961	Исполнитель		Сарацёв				сг
		Чертил						
Год строительства 19		Проверил						