

Тюль

Форма 54 гс



КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 39/41

Город *Вильнюс*Номенклатура
планшета

4894


Дело №

19 *г.*Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа <i>№1</i>	у выхода <i>№5</i>	подкл. № 2	подкл. № 3, 4
140.11	137.96	137.95	138.36	138.00 <i>№3 = 137.95</i> <i>№4 = 138.12</i>

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	В х о д		В ы х о д		Подкл. № 2		Подкл. № 3, 4	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	200	кер.	200	кер.	150	кер.	150	кер. № 3
Дно кирп. бет							200	кер. № 4
Скобы 3	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
	Объект ~ 011 З-д "Трактор"							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист		Реконструкция				
Наличие газа		Рук. группы						
Год строительства 19	Дата 1964	Исполнитель		Спарав		Спарав		
		Чертит						
		Проверил						