

# КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 38/43

Город *Вильнюс*



Номенклатура  
планшета

4894

Дело №

19 *61* г.


Чертеж колодца  
М 1:25



## О т м е т к и

| Крышка | Лотка          |                 | Т р у б       |             |
|--------|----------------|-----------------|---------------|-------------|
|        | у входа<br>№ 3 | у выхода<br>№ 2 | подкл.<br>№ 1 | подкл.<br>№ |
| 140.30 | 138.32         | 138.29          | 138.41        |             |

## П Р И В Я З К А



## О П И С А Н И Е

|                             |                                                     |               |           |               |            |        |                 |            |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|------------|--------|-----------------|------------|
| Состояние колодца и матер.  | Т Р У Б                                             |               |           |               |            |        |                 |            |
| Крышка чугунная             | В х о д                                             |               | В ы х о д |               | Подкл. № 1 |        | Подкл. №        |            |
|                             | диам.                                               | матер.        | диам.     | матер.        | диам.      | матер. | диам.           | матер.     |
| Стены <del>кирп.</del> бет. | 200                                                 | кер           | 200       | кер           | 150        | кер    |                 |            |
| Дно <del>кирп.</del> бет    | Институт проектирования промышленного строительства |               |           |               |            |        | Отдел изысканий |            |
| Скобы 3                     | Объект № 011 3-д "Эксперт"                          |               |           |               |            |        |                 |            |
| Наличие воды                | Инв. №                                              | Гл. геодезист |           | Реконструкция |            |        |                 |            |
| Наличие газа                |                                                     | Рук. группы   |           | с.р.г.ч.с.    |            |        |                 |            |
| Год строительства 19        | Дата<br>июль 1961                                   | Исполнитель   |           |               |            |        |                 | с.р.г.ч.с. |
|                             |                                                     | Чертил        |           |               |            |        |                 |            |
|                             |                                                     | Проверил      |           |               |            |        |                 |            |