

ВОДОПРОВОД

Колодец № 50/6

Город *Вильнюс*


Номенклатура
планшета

4894

Дело №

19 *11* г.


Чертеж колодца
М 1:50



Отметки

Крыши	Дно	Трубы
140.32	138.43	138.67

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	$d = 100$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Новый $H =$
Стены	Кирпич. бетон					
Дно	Бетон. <i>зрушил</i>	Подкл.	$d = 100$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Старый $H =$
Скобы	Чугун <i>2</i>	Разводящая	$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Московский $H =$
Год строит.	19					
Налич. воли		Подключ.	$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Колонка водоразб.
Налич. газа						

Институт проектирования промышленного
строительства

Отдел
изысканий

Объект *конт. 3-д. 7 лира*

Нив. №	Гл. геодезист	<i>неисполнимо</i>	<i>вып.</i>
	Рук. группы		
Дата <i>11.10.1961</i>	Исполнитель	<i>сараев</i>	
	Чертил		
	Проверил		

