

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 42/63


Город *Вильнюс*

Номенклатура
планшета *4894*


Дело №

19 *61* г.

Чертеж колодца
М 1: 25



ПРИВЯЗКА



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
139.51	-	138.51		

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная <i>железная</i>	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.			<i>200</i>	<i>шп.</i>				
Дно кирп. бет	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы <i>нет</i>	Объект <i>№71 Вильнюсская АТК №1</i>							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист		<i>Яценко</i>				
		Рук. группы		<i>Рославичус</i>				
Наличие газа	Дата	Исполнитель		<i>Тамисовс</i>		<i>Тамисовс</i>		
		Чертил		<i>Тамисовс</i>		<i>Тамисовс</i>		
Год строительства 19	<i>22/XII</i>	Проверил						