

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 43/64



Город Вильнюс

Номенклатура
планшета 4894

Дело №

19 61 г.


Чертеж колодца
М 1:25



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
139.26	137.93	138.86	138.06	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы нет

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кер	200	кер	200	кер	-	-

Институт проектирования промышленного
строительства

Отдел изысканий

Объект НПЗ Вильнюсский АТК НУ

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

22/хII

Янисас

Кеонавичус

Тамикюс

Тамикюс

Тамикюс