

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 44/65



Город Вильнюс

Номенклатура
планшета 4894

Дело №

19 61 г.


Чертеж колодца
М 1:



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
140.95	—	139.97	—	—

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная <i>решетка</i>	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены <i>кирп.</i> бет.	—	—	200	кер	—	—	—	—
Дно <i>кирп.</i> бет.	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы <i>нет</i>	Объект <i>№1171 Вильнюсская АТК №4</i>							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист		<i>Эмманас</i>				
		Рук. группы		<i>Леонавичус</i>				
Наличие газа	Дата	Исполнитель		<i>Гамитовский</i>		<i>Юн -</i>		
		Чертил		<i>Гамитовский</i>		<i>Юн -</i>		
		Проверил						
Год строительства 19								