

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 35/133



Город Вильнюс

Номенклатура
планшета

4895

Дело №


1960 г.

Чертеж колодца
М 1:50

Отметки

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
144.62	—	141.79		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Т Р У Б

Крышка чугунная

Стены бетон.

Дно бетон.

Скобы —

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
		100	чуг.				
Институт проектирования промышленного строительства						Сектор изысканий	
Объект Асфальто - бетонный							
Инв. №	Нач. сектора					Яненас	
	Рук. группы		Леонавичус			Леонавичус	
1960. XII	Исполнитель		Черняускас			Черняускас	
	Копировала		Рудолевич			Рудолевич	
	Проверила		Сприндене			Сприндене	