

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 37/135



Город Вильнюс

Номенклатура
планшета

4895

Дело №


1960 г.

Чертеж колодца
М 1:25

Отметки

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа № 1, 3	у выхода	у входа № 3	подкл. №
145.09	142.72	142.68	142.64	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены бет.

Дно бет.

Скобы 5

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
100	чуг.	150	чуг.	100	чуг.		
Институт проектирования промышленного строительства						Сектор изысканий	
Объект Асфальто - бетонный завод							
Инв. №	Нач. сектора					Яненас	
	Рук. группы		Леонавичус			Леонавичус	
1960. XII.	Исполнитель		Черняускас			Черняускас	
	Копировала		Рудолевич			Рудолевич	
	Проверила		Сприндене			Сприндене	