

Kanalizacija šulinys Nr. () 85^a KORTELE
(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)

Vilnius Panerių 4895
(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

SULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)
(0,00)
(0,62)

VERTIKALINIS
HORIZONTALINIS

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>mt 7</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<u>bet</u>	<u>650</u>		<u>143,94</u>	Ar yra vandens?
Žemė	<u>bet</u>		<u>0,00</u>	<u>143,94</u>	Ar yra dujų?
Sienos	<u>bet</u>				Pastabos
Dugnas	<u>bet</u>	<u>1000</u>	<u>2,84</u>	<u>141,10</u>	
Vandens	Nr. 1	<u>alc</u>	<u>200</u>	Viršus Apačia <u>2,91</u>	<u>141,03</u>
	Nr. 2	<u>alc</u>	<u>200</u>	Viršus Apačia <u>2,91</u>	<u>141,03</u>
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <u>0.1-2-8705</u>
					Sudarė <u>A. Venckovas</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>Jasukevičius</u> (parašas) (pavardė)
					19 <u>96</u> m. ... <u>12</u> mėn. <u>10</u> d. (Inginio tyrinėjimo data)