


Vandentiekis kameros Nr. () *105* KORTELE
(Komunikacija) (Irenginio pavadinimas)
Šilainiai *Panemioj* *4896*
(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		136,23	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dūgnas	bet.	0,84 x 1,15	3,14	133,06	
Vamzdiai	Nr. 1	plin. 50	Viršus 2,94 Apačia 1,15	133,29	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 04-2-4508
	Nr. 2	-u- 50	Viršus 2,94 Apačia 1,15	133,29	
	Nr. 3	-u- 25	Viršus 2,06 Apačia 1,15	134,12	
	Nr. 4	2u. 32	Viršus 1,94 Apačia 1,15	134,32	
	Nr. 5		Viršus Apačia		
	Nr. 6		Viršus Apačia		
	Nr. 7		Viršus Apačia		
					Sudarė <i>My - Kuskas</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>My - Kuskas</i> (parašas) (pavardė)
					1984 m. ... 22. mėn. / 22. (Irenginio tyrinėjimo data)