

F. KANALIZACIJA
(Komunikacijos)

Riebalų surinkimo kamera Nr. (2) 147
(Inžinierio pavadinimas)

KORTELE

VILNIUS
(Miestas)

Šv. Stepono
(Gatvė)

4896



(Techninio brėžinio numeracija)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖZINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangio	Altitudės	Lipynės
Dangis		MET.	260x090		136.36	(Medžiaga, kiekis)
Žemė						Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	0.96 x 1.32	2.40	133.96	Pastabos
Vertikaliai	Nr. 1	Plast.	110	Viršus Apačia	1.40 134.96	
	Nr. 2	Plast.	110	Viršus Apačia	1.37 134.99	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						Objekto Nr.
						Sudarė <i>K. Dily</i> (parašas) (pavardė)
						Patikrino <i>M. M. M.</i> (parašas) (pavardė)
						1999 m. 05 mėn. 24 d.
						(Inžinierio tyrinėjimo data)