

KF
(komunikacija)

šulinys-siurblynė
(irenginio pavadinimas)

Nr. 76A

KORTELE

Vilnius
(miestas)

Geležinkelio
(gatvė)


4899
(planšeto nomenklatūra)

S


Šulinio pjūviai

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ketus	650			146.30	Ar yra vandens?	
Žemė							Ar yra dujų?	
Sienos		PVC					Pastabos	
Dugnas		PVC	1000	2.88		143.42		
Vamzdžiai	1	PVC	200	Viršus			J.Šalkausko personalinė įmonė tel.8 686 80075	
				Apačia	2.18	144.12		
	2	PE	90	Viršus			Objektas:	
				Apačia	0.80	145.50		
				Viršus			Sudarė G. Lelekauskas	
				Apačia				
				Viršus			Patikrino J.Šalkauskas	
				Apačia				
						2013	(irenginio tyrinėjimo data)	